Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 20577

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00020577
Originador: 16448 RODERICK NIETO

Fecha: 11/3/2015
Hora: 18:23:13

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ014 D8T CAT	Descripcion:	DOZERS
Serie:	J8B00312	Frente de Trabajo:	
Horometro:	16,722.00	Fecha/Hr. Requerida:	04/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	D8T - MAINTENANCE 250 HRS				
Codigo de Falla:	DOZER	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Mantenimiento PM1

Trabajo Realizado:

Se realizo Mantenimiento PM1 se Chequeo se ajustaron Tornillos de Cadenas

Observaciones:

Operativo.

HOROMETRO : 16774.7

INICIO (fecha/hora)	04/11/15	FINAL (fecha/hora)	

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR